

王成 1/4



## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		火车站前广场水系整治项目						
主管部门		金凤区自然资源局			实施单位	银川火车站广场公园管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16	13.79	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对火车站前广场水系疑似黑臭问题进行整治			基本符合预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	火车站前广场南湖	是否在火车站前广场南湖	是	10	10	
		质量指标	保障质量完成疑似黑臭水体整治	是否保障质量完成疑似黑臭水体整治	是	15	15	
		时效指标	按时完成疑似黑臭水体整治	是否按时完成疑似黑臭水体整治	是	15	15	
		成本指标	资金成本	16 万元	13.79 万元	10	8	发现问题及时整改,但有时存在整改时间过长
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不影响居民健康	整改后是否存在黑臭水体	否	10	10	
		生态效益指标	补植补栽植物	是否补植补栽植物	是	10	10	
		可持续影响指标	火车站前广场水系有可持续影响	是否提高火车站前广场水系有可持续影响	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照环保督察组要求,完成对火车站前广场水系疑似黑臭水体进行整治	是否按照环保督察组要求,完成对火车站前广场水系疑似黑臭水体进行整治	是	15	15	
总分					100	98		